



RS MATA
UNDAAN

Surabaya, 24 Juli 2024

Nomor : 005/RSMU/RI/VII/2024
Lampiran : 6
Perihal : Pengajuan Perbaikan Nurse Call Rawat Inap

Yth. GM Pelayanan Medik dan Keperawatan
RS Mata Undaan Surabaya
di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan hasil temuan visite Dinkes ke rawat inap, sesuai dengan Permenkes No.40 tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana dan Peralatan kesehatan Rumah Sakit tentang :

1. Toilet/Kamar Mandi : Tuas di dalam toilet harus mudah dijangkau oleh pasien.
2. Ram : Ram harus dilengkapi dengan 2 lapis pegangan rambat (handrail) Yangmenerus di kedua sisi dengan ketinggian 65cm untuk anak-Anak dan 80cm untuk orang dewasa.

Maka dengan ini kami sampaikan yang harus diperbaiki sehubungan dengan hal tersebut diatas, bahwa nurse call di rawat inap dan ram lantai 2 (antara ruang IT dengan ruang rawat inap gedung lama) belum sesuai standart.

Berikut kami lampirkan data beserta dokumentasi foto sebagai bahan pertimbangan untuk dapat segera dilakukan perbaikan.

Demikian saya sampaikan, atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Hormat kami,
Manajer Rawat Inap

Dian Widya Anitasari, S.Kep.Ns

Acc GM pelayanan & Keperawatan

25/7

RWE Sijanto

DATA NURSE CALL KAMAR MANDI DI RAWAT INAP

LOKASI	KELAS	RUANG	Nurse call kamar mandi			CATATAN
			Nempel dinding dengan kabel	Nempel dinding non tali/kabel	Nempel dinding dengan tali	
GMS	2	201-203		√		Perlu dipasang nurse call yang mudah dijangkau oleh pasien. sesuai standart
		204-206		√		
	3	311-315		√		
		316-320		√		
		321-325		√		
		326-329		√		
PREMIUM	WWIP	President suite			√	Tali belum terjangkau pasien.,perlu ditambahkan tali yang mudah dijangkau pasien. sesuai standart
	VIP	VIP 1			√	
		VIP 2			√	
		VIP 3			√	
		VIP 4			√	
	I	107-108			√	
		109-10=10			√	
GEDUNG LAMA	I	101-102		√		Perlu dipasang nurse call yang mudah dijangkau oleh pasien. sesuai standart
		103-104		√		
		105-106		√		

LOKASI	KELAS	RUANG	Nurse call kamar mandi			CATATAN
			Nempel dinding dengan kabel	Nempel dinding non tali/kabel	Nempel dinding dengan tali	
GEDUNG LAMA	3	301-305		√		Perlu dipasang nurse call yang mudah dijangkau oleh pasien. sesuai standart
		306-310		√		
ODC		330-331	√			Kabel belum terjangkau pasien, perlu ditambahkan tali yang mudah dijangkau pasien. sesuai standart
		332-339	√			
		340-345	√			
ISOLASI		ISO 1 - ISO 2	√			Kabel belum terjangkau pasien, perlu ditambahkan tali yang mudah dijangkau pasien. sesuai standart

RAM (HANDRAIL)		
LORONG ANTARA RUANG IT DAN RANAP GEDUNG LAMA	Hasil Temuan : BELUM DILENGKAPI HANDRAIL UNTUK ANAK ANAK	Perbaikan : PERLU DITAMBAHKAN HANDRAIL UNTUK ANAK ANAK SESUAI STANDART

HASIL PERBAIKAN PEMBINAAN RUMAH SAKIT MATA, UNDAAN SURABAYA TAHUN 2024

NO.	RUANG/ JENIS PELAYANAN	HASIL TEMUAN	SARAN	TINDAK LANJUT
1.	RAWAT INAP	NURSE CALL di kamar mandi tertempel di dinding (tidak dilengkapi tali yang mudah dijangkau)	Tuas di dalam toilet penyandang disabilitas harus diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas	Pengadaan Nurse Call sesuai standart koordinasi dengan Tim Pemeliharaan Sarana Prasarana
2	RAWAT INAP	Belum dilengkapi ramp untuk anak anak pada lorong antara ruang IT dengan ruang rawat inap gedung lama	Ramp harus dilengkapi dengan 2 lapis pegangan rambat (handrail) yang menerus di kedua sisi dengan ketinggian 65 cm untuk anak anak dan 80 cm untuk orang dewasa	Koordinasi dengan Tim Pemeliharaan Sarana Prasarana dan pengadaan







