



CV. VENUS JAYA ABADI

**ELEVATOR – TRAVELATOR – ESCALATOR – DUMBWAITER
MAINTENANCE – INSTALLATION – MODERNIZE – REPAIR OVERHAUL**

Address : Jl. Raya Palrejo No. 75 KM : 70 Desa Palrejo Sumobito Jombang /
Penjaringan Sari L24 - Jl. Penjaringan Sari Rungkut - Surabaya
Telp/hp : 0822-3380-5999 / 0856-3049-133
email : setiawandjodi99@gmail.com / Venusjayaabadi646@gmail.com

RECEIPT NO. 051/KW/VJA/II/2022

Received from Rumah Sakit Mata Undaan
Sudah Terima dari Jl Undaan Kulon No.19
Surabaya

The Sum of Satu juta seratus ribu rupiah
Sejumlah

In Payment Biaya Pemeliharaan berkala 1 (satu) unit Passenger Elevator di gedung Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Untuk Pembayaran untuk periode bulan **Januari 2022**

Harga tersebut sudah termasuk PPN 10%
Pembayaran di transfer via Bank BNI cabang Jombang Rek 1320563155 an. CV. VENUS JAYA ABADI

Rp 1,100,000

Jombang, 10 Februari 2022

(ANANG WAHYU. S)

Note / Catatan :

Payment with cheque / giroe is valid when it's cleared

Pembayaran dengan cek / giro di nyatakan lunas jika sudah cair




ANANG WAHYU. S
Direktur

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-22.96121485		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : CV VENUS JAYA ABADI Alamat : DSN PALREJO RT 002 RW 003 , KAB. JOMBANG NPWP : 76.984.929.0-602.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PERS PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA Alamat : JL UNDAAN KULON Blok - No.19 RT:000 RW:000 Kel.PENELEH Kec.GENTENG Kota/Kab.SURABAYA JAWA TIMUR 00000 NPWP : 01.479.766.6-611.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Biaya Pemeliharaan rutin 1 (satu) unit Elevator di gedung Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya untuk periode bulan Januari 2022 Rp 1.000.000 x 1	1.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		1.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		1.000.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		100.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KAB. JOMBANG, 10 Februari 2022



ANANG WAHYU SETYAWAN



CV. VENUS JAYA ABADI

ELEVATOR - TRAVELATOR - ESCALATOR - DUMBWAITER
MAINTENANCE - INSTALLATION - MODERNIZE - REPAIR OVERHAUL

Address : Jl. Raya Palrejo No. 75 KM : 70 Desa Palrejo Sumobito Jombang

Telp/Hp : 0822-3380-5999 / 0856-3049-133


email : setiawandjodi99@gmail.com / venusjayaabadi646@gmail.com

Project No	:	
Project Name	:	PS. Mada Updoo
Spec/System	:	Montech
Car No	:	LB
Type Elevator	:	Passenger/Service/Bed/.....

Tanggal	:	6-1-2022
Start	:	
Finish	:	
Service Ke	:	1
Status	:	FM / KS /

No.	Check Point	Kondisi	Periodik	Keterangan
1. MACHINE ROOM				
1.1	Kondisi Ruangan Mesin	A. B. C.	2 Mingguan	
1.2	Lampu/Fan/AC	A. B. C.	2 Mingguan	
1.3	T/M Handle	A. B. C.	2 Mingguan	
1.4	MCB/NFB Kontrol Panel	A. B. C.	2 Mingguan	
1.5	Gear	A. B. C.	3.6.9.12	
1.6		A. B. C.	1.7	
1.6		A. B. C.	3.6.9.12	
1.7	Traction Machine	A. B. C.	1.7	
1.8	Brake	A. B. C.	2 Mingguan	
1.9		A. B. C.	2 Mingguan	
1.10		A. B. C.	2 Mingguan	
1.11	Care Governor	A. B. C.	3.9	
1.12	Kondisi Control Panel	A. B. C.	2 Mingguan	
2. ARD				
2.1	Run	A. B. C.	2 Mingguan	
2.2	Batery	A. B. C.	2 Mingguan	
3. IN CAR				
3.1	Kondisi Car Wall & Ceiling	A. B. C.	2.5.8.11	
3.2	Gate Switch	A. B. C.	2 Mingguan	
3.3	Open & Close Limit Sensor	A. B. C.	2 Mingguan	
3.4	Safety Edge/Ray/Beam	A. B. C.	2 Mingguan	
3.5	OPB Button, OPB S/W & Indikator	A. B. C.	2 Mingguan	
3.6	Interphone	A. B. C.	2 Mingguan	
3.7	Emergency Lamp	A. B. C.	2 Mingguan	
3.8	Kelurusan Sill Hall thdp Sill Car	A. B. C.	2 Mingguan	
4. ON CAR				
4.1	Emergency Exit Switch	A. B. C.	2 Mingguan	
4.2	Car Door Operator	A. B. C.	2 Mingguan	
4.3	Jarak Threshold ke Header	A. B. C.	2 Mingguan	
4.4	Top Car Emcy Stop	A. B. C.	2 Mingguan	
4.5	Sheave	A. B. C.	5.11	

No.	Check Point	Kondisi	Periodik	Keterangan
4. ON CAR				
4.6	Gov Rope & Safety	A. B. C.	2 Mingguan	
4.7	Switch Guide Roller & Shoe	A. B. C.	3.6.9.12	
4.8	Main Rope	A. B. C.	4.10	
4.9	CWT Weight	A. B. C.	6	
4.10	Guide Rail & Bracket	A. B. C.	8	
4.11	Oil Rail	A. B. C.	2 Mingguan	
4.12	CWT Sheave	A. B. C.	5.11	
4.13	Top Limit Switch	A. B. C.	3.6.9.12	
4.14	Hatch Door & Sill	A. B. C.	2 Mingguan	
4.15	Door Interlock Switch	A. B. C.	2 Mingguan	
4.16	Hanger Case	A. B. C.	2.5.8.11	
4.17	T-Cable	A. B. C.	4.10	
4.18	Kondisi Hoistway	A. B. C.	8	
5. HALL PART				
5.1	Hall Button & Indikator	A. B. C.	2 Mingguan	
5.2	Hatch Doot Key	A. B. C.	3.6.9.10	
6. PIT				
6.1	Pit Switch & Lampu	A. B. C.	2 Mingguan	
6.2	Buffer & Switch	A. B. C.	1.4.7.10	
6.3	Gov. Roppe & Tension Sheave	A. B. C.	4.10	
6.4	Kondisi Pit	A. B. C.	2 Mingguan	
6.5	Down Limit Switch	A. B. C.	1.4.7.10	
6.6	Sheave Bawah Car	A. B. C.	5.11	
6.7	Compen Chain, Rope & Switch	A. B. C.	1.7	
6.8	CWT Run By	A. B. C.	1.7	
6.9	T-Cable Hanger	A. B. C.	3.9	
6.10	Over Load Switch	A. B. C.	2 Mingguan	
7. OPTIONAL				
7.1	FER Switch	A. B. C.	2 Mingguan	
7.2	RMS System/SUPERVISORY	A. B. C.	2 Mingguan	
7.3	Lain-lain	A. B. C.	2 Mingguan	



CV. VENUS JAYA ABADI

Petugas Service

Teknisi Maintenance

Mengetahui
Pemilik / Owner

1. *udin*
2.
3.

(.....) (.....)

Keterangan : Lingkari (O) Jika ;

A : Bagus

B : Perlu Perhatian

C : Rusak , Harus diperbaiki / Diganti