



CV. VENUS JAYA ABADI

**ELEVATOR – TRAVELATOR – ESCALATOR – DUMBWAITER
MAINTENANCE – INSTALLATION – MODERNIZE – REPAIR OVERHAUL**

Address : Jl. Raya Palrejo No.75 KM : 70 Desa Palrejo Sumobito Jombang /

Penjaringan Sari L24 - Jl. Penjaringan Sari Rungkut - Surabaya

Telp/fhp : 0822-3380-5999 / 0856-3049-133

email : setiwandjodi99@gmail.com / Venusjayaabadi646@gmail.com

RECEIPT NO. 328/KW/VJA/X/2021

Received from

Rumah Sakit Mata Undaan

Sudah Terima dari

Jl Undaan Kulon No.19

Surabaya

The Sum of

Satu juta seratus ribu rupiah

Sejumlah

In Payment

Biaya Pemeliharaan berkala 1 (satu) unit Passenger Elevator di gedung Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

Untuk Pembayaran

untuk periode bulan **September 2021**

Harga tersebut sudah termasuk PPN 10%

Pembayaran di transfer via Bank JATIM cabang Jombang Rek 0451011189 an. CV. VENUS JAYA ABADI

Jombang, 02 Oktober 2021

Rp

1,100,000

Note / Catatan :

Payment with cheque / giroe is valid when it's cleared

Pembayaran dengan cek / giro di nyatakan lunas jika sudah cair

(ANANG WAHYU. S)



CV. VENUS JAYA ABADI

ELEVATOR – TRAVELATOR – ESCALATOR – DUMBWAITER
MAINTENANCE – INSTALLATION – MODERNIZE – REPAIR OVERHAUL

Address : Jl. Raya Palrejo No.75 KM : 70 Desa Palrejo Sumobito Jombang /

Penjaringan Sari L24 , Jl Penjaringan Sari Rungkut Surabaya

Telp/hp : 0822-3380-5999 / 0856-3049-133

email : setiawandjodi99@gmail.com / Venusjayaabadi646@gmail.com

INVOICE

Kepada Yth :

Rumah Sakit Mata Undaan

Jl Undaan Kulon No.19

Semarang

Tanggal : 02 Oktober 2021

Invoice No. : 328/VJA/X/21

Bagian : Keuangan

Untuk barang - barang / pekerjaan di bawah ini :

1	Biaya Pemeliharaan berkala I (satu) unit Passenger Elevator di gedung Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya , untuk periode bulan September 2021		Rp	1,000,000
	Total biaya sebesar	Rp		1,000,000
	Biaya PPN 10% sebesar	Rp		100,000
	Total Pembayaran		Rp	1,100,000

Terbilang :

Satu juta seratus ribu rupiah

Jika pembayaran dilakukan dengan Cheque, Giro, Wesel dan sebagainya, maka hutang baru lunas setelah surat - surat berharga tersebut di tunaikan atau diterima baik oleh Bank

Jombang, 02 - 10 - 2021

ANANG WAHYU. S

Direktur

02/21
11

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.007-21.48650788		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : CV VENUS JAYA ABADI Alamat : DSN PALREJO RT 002 RW 003 , KAB. JOMBANG NPWP : 76.984.929.0-602.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PERS PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA Alamat : JL UNDAAN KULON Blok - No.19 RT:000 RW:000 Kel.PENELEH Kec.GENTENG Kota/Kab.SURABAYA JAWA TIMUR 00000 NPWP : 01.479.766.6-611.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Biaya Pemeliharaan rutin 1 (satu) unit Elevator di gedung Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya untuk periode bulan September 2021 Rp 1.000.000 x 1	1.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		1.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		1.000.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		100.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KAB. JOMBANG, 02 Oktober 2021



ANANG WAHYU SETYAWAN



CV. VENUS JAYA ABADI

ELEVATOR - TRAVELATOR - ESCALATOR - DUMBWAITER
MAINTENANCE - INSTALLATION - MODERNIZE - REPAIR OVERHAUL

Address : Jl. Raya Palrejo No. 75 KM : 70 Desa Palrejo Sumobito Jombang

Telp/Hp : 0822-3380-5999 / 0856-3049-133


email : setiawandjodi99@gmail.com / venusjayaabadi646@gmail.com

Project No	:	
Project Name	:	015 MTA UNDAJAL
Spec/System	:	MANCIT
Car No	:	
Type Elevator	:	Passenger/Service/Bed/.....

Tanggal	:	03 - 09 - 2021
Start	:	
Finish	:	
Service Ke	:	
Status	:	FM / KS /

No.	Check Point	Kondisi	Periodik	Keterangan
1. MACHINE ROOM				
1.1	Kondisi Ruang Mesin	A. B. C.	2 Mingguan	
1.2	Lampu/Fan/AC	A. B. C.	2 Mingguan	
1.3	T/M Handle	A. B. C.	2 Mingguan	
1.4	MCB/NFB Kontrol Panel	A. B. C.	2 Mingguan	
1.5	Gear	A. B. C.	3.6.9.12	
1.6		Sheave	A. B. C.	1.7
		Rotary Mesin	A. B. C.	3.6.9.12
1.7	Traction Machine Bearing	A. B. C.	1.7	
1.8	Brake	A. B. C.	2 Mingguan	
1.9		Gear Oil	A. B. C.	2 Mingguan
1.10		Motor	A. B. C.	2 Mingguan
1.11	Care Governor	A. B. C.	3.9	
1.12	Kondisi Control Panel	A. B. C.	2 Mingguan	
2. ARD				
2.1	Run	A. B. C.	2 Mingguan	
2.2	Batery	A. B. C.	2 Mingguan	
3. IN CAR				
3.1	Kondisi Car Wall & Ceiling	A. B. C.	2.5.8.11	
3.2	Gate Switch	A. B. C.	2 Mingguan	
3.3	Open & Close Limit Sensor	A. B. C.	2 Mingguan	
3.4	Safety Edge/Ray/Beam	A. B. C.	2 Mingguan	
3.5	OPB Button, OPB S/W & Indikator	A. B. C.	2 Mingguan	
3.6	Interphone	A. B. C.	2 Mingguan	
3.7	Emergency Lamp	A. B. C.	2 Mingguan	
3.8	Kelurusan Sill Hall thdp Sill Car	A. B. C.	2 Mingguan	
4. ON CAR				
4.1	Emergency Exit Switch	A. B. C.	2 Mingguan	
4.2	Car Door Operator	A. B. C.	2 Mingguan	
4.3	Jarak Threshold ke Header	A. B. C.	2 Mingguan	
4.4	Top Car Emcy Stop	A. B. C.	2 Mingguan	
4.5	Sheave	A. B. C.	5.11	

No.	Check Point	Kondisi	Periodik	Keterangan
4. ON CAR				
4.6	Gov Rope & Safety	A. B. C.	2 Mingguan	
4.7	Switch Guide Roller & Shoe	A. B. C.	3.6.9.12	
4.8	Main Rope	A. B. C.	4.10	
4.9	CWT Weight	A. B. C.	6	
4.10	Guide Rail & Bracket	A. B. C.	8	
4.11	Oil Rail	A. B. C.	2 Mingguan	
4.12	CWT Sheave	A. B. C.	5.11	
4.13	Top Limit Switch	A. B. C.	3.6.9.12	
4.14	Hatch Door & Sill	A. B. C.	2 Mingguan	
4.15	Door Interlock Switch	A. B. C.	2 Mingguan	
4.16	Hanger Case	A. B. C.	2.5.8.11	
4.17	T-Cable	A. B. C.	4.10	
4.18	Kondisi Hoistway	A. B. C.	8	
5. HALL PART				
5.1	Hall Button & Indikator	A. B. C.	2 Mingguan	
5.2	Hatch Doot Key	A. B. C.	3.6.9.10	
6. PIT				
6.1	Pit Switch & Lampu	A. B. C.	2 Mingguan	
6.2	Buffer & Switch	A. B. C.	1.4.7.10	
6.3	Gov. Roppe & Tension Sheave	A. B. C.	4.10	
6.4	Kondisi Pit	A. B. C.	2 Mingguan	
6.5	Down Limit Switch	A. B. C.	1.4.7.10	
6.6	Sheave Bawah Car	A. B. C.	5.11	
6.7	Compen Chain, Rope & Switch	A. B. C.	1.7	
6.8	CWT Run By	A. B. C.	1.7	
6.9	T-Cable Hanger	A. B. C.	3.9	
6.10	Over Load Switch	A. B. C.	2 Mingguan	
7. OPTIONAL				
7.1	FER Switch	A. B. C.	2 Mingguan	
7.2	RMS System/SUPERVISORY	A. B. C.	2 Mingguan	
7.3	Lain-lain	A. B. C.	2 Mingguan	



* Ruang mesin panas

CV. VENUS JAYA ABADI

Petugas Service

Teknisi Maintenance

Mengetahui
Pemilik / Owner

- 1.
- 2.
- 3.

(*Wahid Dinto*)

(*[Signature]*)

Keterangan : Lingkari (O) Jika ;

A : Bagus

B : Perlu Perhatian

C : Rusak , Harus diperbaiki / Diganti



CV. VENUS JAYA ABADI

**ELEVATOR - TRAVELATOR-ESCALATOR-DUMBWAITER
MAINTENANCE-INSTALLATION-MODERNIZE-REPAIR OVERHAUL**


Address: Jl. Raya Palrejo No.75 KM : 70 Desa Palrejo Sumobito Jombang
Telp/Hp : 0822-3380-5999 / 0856-3049-133
email : setiawandjodi99@gmail.com / Venusjayaabadi646@gmail.com

Project No.	:	
Project Name	:	R.S MATA UNDA AN
Spec/System	:	MONACH
Car No.	:	LB.01
Type Elevator	:	Passenger/Service/Bed/.....

Tanggal	:	24-09-2021
Start	:	
Finish	:	
Service Ke	:	#
Status	:	FM/KS / ...

No.	Check Point	Kondisi	Periodik	Keterangan
1. MACHINE ROOM				
1.1	Kondisi Ruang Mesin	A. B. C	2 Mingguan	parus
1.2	Lampu/Fan/AC	A. B. C	2 Mingguan	
1.3	T/M Handle	A. B. C	2 Mingguan	
1.4	MCB/NFB Kontrol Panel	A. B. C	2 Mingguan	
1.5	Gear	A. B. C	3.6.9.12	
1.6	Sheave	A. B. C	1.7	
	Rotary Mesin	A. B. C	3.6.9.12	
1.7	Traction Machine Bearing	A. B. C	1.7	
1.8	Brake	A. B. C	2 Mingguan	
1.9	Gear Oli	A. B. C	2 Mingguan	
1.10	Motor	A. B. C	2 Mingguan	
1.11	Care Coveror	A. B. C	3.9	
1.12	Kondisi Control Panel	A. B. C	2 Mingguan	
2. ARD				
2.1	Run	A. B. C	2 Mingguan	
2.2	Batery	A. B. C	2 Mingguan	
3. IN CAR				
3.1	Kondisi Car Wall & Ceiling	A. B. C	2.5.8.11	
3.2	Gate Switch	A. B. C	2 Mingguan	
3.3	Open & Close Limit Sensor	A. B. C	2 Mingguan	
3.4	Safety Edge/Ray/Beam	A. B. C	2 Mingguan	
3.5	OPB Button, OPB S/W & Indikator	A. B. C	2 Mingguan	
3.6	Interphone	A. B. C	2 Mingguan	
3.7	Emergency Lamp	A. B. C	2 Mingguan	
3.8	Kelurusan Sill Hall thdp Sill Car	A. B. C	2 Mingguan	
4. ON CAR				
4.1	Emergency Exit Switch	A. B. C	2 Mingguan	
4.2	Car Door Operator	A. B. C	2 Mingguan	
4.3	Jarak Threshold ke Header	A. B. C	2 Mingguan	
4.4	Top Car Emcy Stop	A. B. C	2 Mingguan	
4.5	Sheave	A. B. C	5.11	

No.	Check Point	Kondisi	Periodik	Keterangan
4. ON CAR				
4.6	Gov Rope & Safety Switch	A. B. C	2 Mingguan	
4.7	Guide Roller & Shoe	A. B. C	3.6.9.12	
4.8	Main Rope	A. B. C	4.10	
4.9	CWT Weight	A. B. C	6	
4.10	Guide Rail & Bracket	A. B. C	8	
4.11	Oil Rail	A. B. C	2 Mingguan	
4.12	CWT Sheave	A. B. C	5.11	
4.13	Top Limit Switch	A. B. C	3.6.9.12	
4.14	Hatch Door & Sill	A. B. C	2 Mingguan	
4.15	Door Interlock Switch	A. B. C	2 Mingguan	
4.16	Hanger Case	A. B. C	2.58.11	
4.17	T-Cable	A. B. C	4.10	
4.18	Kondisi Hoistway	A. B. C	8	
5. HALL PART				
5.1	Hall Button & Indikator	A. B. C	2 Mingguan	
5.2	Hatch Doot Key	A. B. C	3.6.9.10	
6. PIT				
6.1	Pit Switch & Lampu	A. B. C	2 Mingguan	
6.2	Buffer & Switch	A. B. C	1.4.7.10	
6.3	Gov. Roppe & Tension Sheave	A. B. C	4.10	
6.4	Kondisi Pit	A. B. C	2 Mingguan	
6.5	Down Limit Switch	A. B. C	1.4.7.10	
6.6	Sheave Bawah Car	A. B. C	5.11	
6.7	Compen Chain, Rope & Switch	A. B. C	1.7	
6.8	CWT Run By	A. B. C	1.7	
6.9	T. Cable Hanger	A. B. C	3.9	
6.10	Over Load Switch	A. B. C	2 Mingguan	
7. OPTIONAL				
7.1	FER Switch	A. B. C	2 Mingguan	
7.2	RMS System/SUPERVISORY	A. B. C	2 Mingguan	
7.3	Lain-lain :	A. B. C	2 Mingguan	



CV. VENUS JAYA ABADI

Petugas Service

Teknisi Maintenance

Mengetahui
Pemilik / Owner

- 1.
- 2.
- 3.

(*[Signature]*) (.....)

Keterangan : Lingkari (O) jika;

A : Bagus

B : Perlu Perhatian

C : Rusak, Harus diperbaiki / Diganti