



**CV. VENUS JAYA ABADI**  
ELEVATOR - TRAVELATOR - ESCALATOR - DUMBWALTER  
MAINTENANCE - INSTALLATION - MODERNIZE - REPAIR OVERHAUL  
Address : Jl. Raya Palrejo No. 75 KM : 70 Desa Palrejo Sumbitro Jombang  
Tel/fhp : 0822-3380-5999 / 0856-3049-133  
email : [setiawandjod199@gmail.com](mailto:setiawandjod199@gmail.com) / [Venusjayaabadi6416@gmail.com](mailto:Venusjayaabadi6416@gmail.com)

RECEIPT NO. 089/KWN/JA/III/2020

**Received from**

Rumah Sakit Mata Undaan

**Sudah Terima dari**

Jl Undaan Kulon No.19  
Surabaya

**The Sum of**

Enam ratus ribu rupiah

**Sejumlah**

**In Payment**

**Untuk Pembayaran**

Biaya Pemeliharaan berkala 1 (satu) unit Passenger Elevator di gedung Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya,  
untuk periode bulan **Februari 2020** , sesuai Surat Perjanjian No : 032/PKS/DIR/RSMU/I/2019 ,  
Tgl 03 Januari 2019

Harga tersebut sudah termasuk PPN 10%  
Pembayaran di transfer via Bank JATIM cabang Jombang Rekening No : 0451011189 an CV. VENUS JAYA ABADI

Rp

600,000

**Note / Catatan :**

Payment with cheque / giro is valid when it's cleared  
Pembayaran dengan cek / giro di nyatakan lunas jika sudah cair



( ANANG WAHYU. S )



# CV. VENUS JAYA ABADI

ELEVATOR – TRAVELATOR – ESCALATOR – DUMBWAITER  
MAINTENANCE – INSTALLATION – MODERNIZE – REPAIR OVERHAUL

Address : Jl. Raya Palrejo No.75 KM : 70 Desa Palrejo Sumobito Jombang

Telp/hp : 0822-3380-5999 / 0856-3049-133

email : [setiawandjodi99@gmail.com](mailto:setiawandjodi99@gmail.com) / [Venusjayaabadi646@gmail.com](mailto:Venusjayaabadi646@gmail.com)

## INVOICE

Kepada Yth :

Rumah Sakit Mata Undaan

Jl Undaan Kulon No.19

Semarang

Tanggal : 03 Maret 2020

Invoice No. : 089/VJA/III/20

Bagian : Keuangan

Untuk barang - barang / pekerjaan di bawah ini :

1	Biaya Pemeliharaan berkala 1 (satu) unit Passenger Elevator di gedung Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya , untuk periode bulan <b>Februari 2020</b> , sesuai dengan surat perjanjian Nomor 032/PKS/DIR/RSMU/I/2019, 03 Januari 2019		Rp	545,455
	Total biaya sebesar	Rp	545,455	
	Biaya PPN 10% sebesar	Rp	54,545	
	Total Pembayaran		Rp	600,000

Terbilang :

Enam ratus ribu rupiah

Jika pembayaran dilakukan dengan Cheque, Giro, Wesel dan sebagainya, maka hutang baru lunas setelah surat - surat berharga tersebut di tunaikan atau diterima baik oleh Bank

Jombang, 03 - 03 2020

**ANANG WAHYU. S**

Direktur

# Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003-20.53890443		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : CV VENUS JAYA ABADI Alamat : DUSUN PALREJO RT 002 RW 003, PALREJO , KAB. JOMBANG NPWP : 76.984.929.0-602.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PERS PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA Alamat : JL UNDAAN KULON Blok - No.19 RT:000 RW:000 Kel.PENELEH Kec.GENTENG Kota/Kab.SURABAYA JAWA TIMUR 00000 NPWP : 01.479.766.6-611.000		
No	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Biaya Pemeliharaan rutin 1 (satu) unit Elevator di gedung Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya untuk periode bulan Februari 2020 Rp 545.455 x 1	545.455,00
Harga Jual / Penggantian		545.455,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		545.455,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		54.545,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KAB. JOMBANG, 03 Maret 2020



ANANG WAHYU SETYAWAN





# CV. VENUS JAYA ABADI

ELEVATOR - TRAVELATOR - ESCALATOR - DUMBWAITER  
 MAINTENANCE - INSTALLATION - MODERNIZE - REPAIR OVERHAUL


Address : Jl. Raya Patrejo No. 75 KM : 70 Desa Patrejo Sumobito Jombang  
 Telp/Hp : 0822-3380-5999 / 0856-3049-133  
 email : setiawanpdi99@gmail.com / venusjayaabadib646@gmail.com

Project No	1000000000
Project Name	PT. PATREJO MANUFAKTUR
Spec/System	1000000000
Car No	1000000000
Type Elevator	Passenger/Service/Bed/.....

Tanggal	22/02/2020
Start	08.00
Finish	17.00
Service Ke	7F
Status	FM / KS / .....

No.	Check Point	Kondisi	Periodik	Keterangan
<b>1. MACHINE ROOM</b>				
1.1	Kondisi Ruang Mesin	A. B. C.	2 Mingguan	
1.2	Lampu/Fan/AC	A. B. C.	2 Mingguan	
1.3	T/M Handle	A. B. C.	2 Mingguan	
1.4	MCB/NFB Kontrol Panel	A. B. C.	2 Mingguan	
1.5	Gear	A. B. C.	3.6.9.12	
1.6	Sheave	A. B. C.	1.7	
1.7	Traction Machine	A. B. C.	3.6.9.12	
1.8	Brake	A. B. C.	1.7	
1.9	Gear Oil	A. B. C.	2 Mingguan	
1.10	Motor	A. B. C.	2 Mingguan	
1.11	Care Governor	A. B. C.	3.9	
1.12	Kondisi Control Panel	A. B. C.	2 Mingguan	
<b>2. ARD</b>				
2.1	Run	A. B. C.	2 Mingguan	
2.2	Batery	A. B. C.	2 Mingguan	
<b>3. IN CAR</b>				
3.1	Kondisi Car Wall & Ceiling	A. B. C.	2.5.8.11	
3.2	Gate Switch	A. B. C.	2 Mingguan	
3.3	Open & Close Limit Sensor	A. B. C.	2 Mingguan	
3.4	Safety Edge/Ray/Beam	A. B. C.	2 Mingguan	
3.5	OPB Buton, OPB SW & Indikator	A. B. C.	2 Mingguan	
3.6	Interphone	A. B. C.	2 Mingguan	
3.7	Emergency Lamp	A. B. C.	2 Mingguan	
3.8	Kelurusan Sill Hall thdp Sill Car	A. B. C.	2 Mingguan	
<b>4. ON CAR</b>				
4.1	Emergency Switch	A. B. C.	2 Mingguan	
4.2	Car Door Operator	A. B. C.	2 Mingguan	
4.3	Jarak Threshold ke Header	A. B. C.	2 Mingguan	
4.4	Top Car Erncy Stop	A. B. C.	2 Mingguan	
4.5	Sheave	A. B. C.	5.11	

No.	Check Point	Kondisi	Periodik	Keterangan
<b>4. ON CAR</b>				
4.6	Gov Rope & Safety	A. B. C.	2 Mingguan	
4.7	Switch Guide Roller & Shoe	A. B. C.	3.6.9.12	
4.8	Main Rope	A. B. C.	4.10	
4.9	CWT Weight	A. B. C.	6	
4.10	Guide Rail & Bracket	A. B. C.	8	
4.11	Oil Rail	A. B. C.	2 Mingguan	
4.12	CWT Sheave	A. B. C.	5.11	
4.13	Top Limit Switch	A. B. C.	3.6.9.12	
4.14	Hatch Door & Sill	A. B. C.	2 Mingguan	
4.15	Door Interlock Switch	A. B. C.	2 Mingguan	
4.16	Hanger Case	A. B. C.	2.5.8.11	
4.17	T-Cable	A. B. C.	4.10	
4.18	Kondisi Hoistway	A. B. C.	8	
<b>5. HALL PART</b>				
5.1	Hall Buton & Indikator	A. B. C.	2 Mingguan	
5.2	Hatch Doot Key	A. B. C.	3.6.9.10	
<b>6. PIT</b>				
6.1	Pit Switch & Lampu	A. B. C.	2 Mingguan	
6.2	Buffer & Switch	A. B. C.	1.4.7.10	
6.3	Gov. Roppe & Tension Sheave	A. B. C.	4.10	
6.4	Kondisi Pit	A. B. C.	2 Mingguan	
6.5	Down Limit Switch	A. B. C.	1.4.7.10	
6.6	Sheave Bawah Car	A. B. C.	5.11	
6.7	Compen Chain, Rope & Switch	A. B. C.	1.7	
6.8	CWT Run By	A. B. C.	1.7	
6.9	T-Cable Hanger	A. B. C.	3.9	
6.10	Over Load Switch	A. B. C.	2 Mingguan	
<b>7. OPTIONAL</b>				
7.1	FER Switch	A. B. C.	2 Mingguan	
7.2	RMS System/SUPERVISORY	A. B. C.	2 Mingguan	
7.3	Lain-lain	A. B. C.	2 Mingguan	



## CV. VENUS JAYA ABADI

Pelugas Service  
 Teknisi Maintenance  
 Mengetahui  
 Pemilik / Owner

Keterangan : Lingkari ( O ) jika : A : Bagus B : Perlu Perhatian C : Rusak Harus diperbaiki / Diganti

(Signature)  
 (Signature)





# CV. VENUS JAYA ABADI

ELEVATOR - TRAVELATOR - ESCALATOR - DUMBWAITER  
 MAINTENANCE - INSTALLATION - MODERNIZE - REPAIR OVERHAUL


Address : Jl. Raya Palejo No. 75 KM. : 70 Desa Palejo Sumobito Jombang  
 Telp/HP : 0822-3390-5999 / 0856-3049-133  
 email : seliawandiod199@gmail.com / venusjayaabadi646@gmail.com

Project No	:	19-2020
Project Name	:	TRAVELATOR
Spec/System	:	TRAVELATOR
Car No	:	1
Type Elevator	:	Passenger/Service/Bed/.....

Tanggal	:	19-2020
Start	:	
Finish	:	
Service Ke	:	
Status	:	FM / KS / .....

No.	Check Point	Kondisi	Periodik	Keterangan
<b>1. MACHINE ROOM</b>				
1.1	Kondisi Ruang Mesin	A. B. C.	2 Mingguan	
1.2	Lampur/fan/AC	A. B. C.	2 Mingguan	
1.3	T/M Handle	A. B. C.	2 Mingguan	
1.4	MCB/NFB Kontrol Panel	A. B. C.	2 Mingguan	
1.5	Gear	A. B. C.	3.6.9.12	
1.6	Shelve	A. B. C.	1.7	
1.7	Tractor Machine	A. B. C.	3.6.9.12	
1.8	Bearing	A. B. C.	1.7	
1.9	Brake	A. B. C.	2 Mingguan	
1.10	Gear Oil	A. B. C.	2 Mingguan	
1.11	Motor	A. B. C.	2 Mingguan	
1.12	Care Governor	A. B. C.	3.9	
1.12	Kondisi Control Panel	A. B. C.	2 Mingguan	
<b>2. ARD</b>				
2.1	Run	A. B. C.	2 Mingguan	
2.2	Batery	A. B. C.	2 Mingguan	
<b>3. IN CAR</b>				
3.1	Kondisi Car Wall & Ceiling	A. B. C.	2.5.8.11	
3.2	Gate Switch	A. B. C.	2 Mingguan	
3.3	Open & Close Limit Sensor	A. B. C.	2 Mingguan	
3.4	Safety Edge/RayBeam	A. B. C.	2 Mingguan	
3.5	OPB Buton, OPB SW & Indikator	A. B. C.	2 Mingguan	
3.6	Interphone	A. B. C.	2 Mingguan	
3.7	Emergency Lamp	A. B. C.	2 Mingguan	
3.8	Kelurusan Sill Hall thdp Sill Car	A. B. C.	2 Mingguan	
<b>4. ON CAR</b>				
4.1	Emergency Exit Switch	A. B. C.	2 Mingguan	
4.2	Car Door Operator	A. B. C.	2 Mingguan	
4.3	Jarak Threshold ke Header	A. B. C.	2 Mingguan	
4.4	Top Car Emcy Stop	A. B. C.	2 Mingguan	
4.5	Shelve	A. B. C.	5.11	

No.	Check Point	Kondisi	Periodik	Keterangan
<b>4. ON CAR</b>				
4.6	Gov Rope & Safety	A. B. C.	2 Mingguan	
4.7	Switch Guide Roller & Shoe	A. B. C.	3.6.9.12	
4.8	Main Rope	A. B. C.	4.10	
4.9	CWT Weight	A. B. C.	6	
4.10	Guide Rail & Bracket	A. B. C.	8	
4.11	Oil Rail	A. B. C.	2 Mingguan	
4.12	CWT Sheave	A. B. C.	5.11	
4.13	Top Limit Switch	A. B. C.	3.6.9.12	
4.14	Hatch Door & Sill	A. B. C.	2 Mingguan	
4.15	Door Interlock Switch	A. B. C.	2 Mingguan	
4.16	Hanger Case	A. B. C.	2.5.8.11	
4.17	T-Cable	A. B. C.	4.10	
4.18	Kondisi Hoistway	A. B. C.	8	
<b>5. HALL PART</b>				
5.1	Hall Buton & Indikator	A. B. C.	2 Mingguan	
5.2	Hatch Doot Key	A. B. C.	3.6.9.10	
<b>6. PIT</b>				
6.1	Pit Switch & Lampu	A. B. C.	2 Mingguan	
6.2	Buffer & Switch	A. B. C.	1.4.7.10	
6.3	Gov. Roppe & Tension Sheave	A. B. C.	4.10	
6.4	Kondisi Pit	A. B. C.	2 Mingguan	
6.5	Down Limit Switch	A. B. C.	1.4.7.10	
6.6	Sheave Bawah Car	A. B. C.	5.11	
6.7	Compen Chain, Rope & Switch	A. B. C.	1.7	
6.8	CWT Run By	A. B. C.	1.7	
6.9	T-Cable Hanger	A. B. C.	3.9	
6.10	Over Load Switch	A. B. C.	2 Mingguan	
<b>7. OPTIONAL</b>				
7.1	FER Switch	A. B. C.	2 Mingguan	
7.2	RMS System/SUPERVISORY	A. B. C.	2 Mingguan	
7.3	Lain-lain	A. B. C.	2 Mingguan	



CV. VENUS JAYA ABADI  
 Teknisi Maintenance  
 Mengetahui  
 Penilik / Owner

1. \_\_\_\_\_  
 2. \_\_\_\_\_  
 3. \_\_\_\_\_

Keterangan : Lingkari (O) jika :  
 A : Bagus      B : Perlu Perhatian      C : Rusak , Harus diperbaiki / Diganri