



CV. VENUS JAYA ABADI

ELEVATOR – TRAVELATOR – ESCALATOR – DUMBWAITER
MAINTENANCE – INSTALLATION – MODERNIZE – REPAIR OVERHAUL

Address : Jl. Raya Palrejo No.75 KM : 70 Desa Palrejo Sumobito Jombang

Telp/hp : 0822-3380-5999 / 0856-3049-133

email : setiawandjod99@gmail.com / Venusjayaabadi646@gmail.com

RECEIPT NO. 339/KW/VJA/XI/2019

Received from

Rumah Sakit Mata Undaan

Sudah Terima dari

Jl Undaan Kulon No.19

Surabaya

The Sum of

Enam ratus ribu rupiah

Sejumlah

In Payment

Biaya Pemeliharaan berkala 1 (satu) unit Passenger Elevator di gedung Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

Untuk Pembayaran

untuk periode bulan **Oktober 2019**, sesuai Surat Perjanjian No : 014/PKS/DIR/RSMU/X/2017,

Tgl 11 Desember 2017

Harga tersebut sudah termasuk PPN 10%

Pembayaran di transfer via Bank JATIM cabang Jombang Rek 0451011189 an. CV. VENUS JAYA ABADI

Rp

600,000

Jombang, 01 November 2019



Note / Catatan :

Payment with cheque / giroe is valid when it's cleared

Pembayaran dengan cek / giro di nyatakan lunas jika sudah cair

(ANANG WAHYU. S)



CV. VENUS JAYA ABADI

ELEVATOR – TRAVELATOR – ESCALATOR – DUMBWAITER
MAINTENANCE – INSTALLATION – MODERNIZE – REPAIR OVERHAUL

Address : Jl.Raya Palrejo No.75 KM : 70 Desa Palrejo Sumobito Jombang

Telp/hp : 0822-3380-5999 / 0856-3049-133

email : scitawandjodi99@gmail.com / Venusjayaabadi646@gmail.com

INVOICE

Kepada Yth :

Rumah Sakit Mata Undaan

Jl Undaan Kulon No.19

Semarang

Tanggal : 01 Nopember 2019

Invoice No. : 339/VJA/XI/19

Bagian : Keuangan

Untuk barang - barang / pekerjaan di bawah ini :

1	Biaya Pemeliharaan berkala 1 (satu) unit Passenger Elevator di gedung Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya , untuk periode bulan Oktober 2019 , sesuai dengan surat perjanjian Nomor 014/PKS/DIR/RSMU/X/2017 , Tgl 11 Desember 2017		Rp	545,455
	Total biaya sebesar	Rp	545,455	
	Biaya PPN 10% sebesar	Rp	54,545	
	Total Pembayaran		Rp	600,000

Terbilang :

Enam ratus ribu rupiah

Jika pembayaran dilakukan dengan Cheque, Giro, Wesel dan sebagainya, maka hutang baru lunas setelah surat - surat berharga tersebut di tunaikan atau diterima baik oleh Bank

Jombang, 01 - 11 - 2019

ANANG WAHYU. S

Direktur

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.004-19.68417841		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : CV VENUS JAYA ABADI Alamat : DUSUN PALREJO RT 002 RW 003, PALREJO , KAB. JOMBANG NPWP : 76.984.929.0-602.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PERS PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA Alamat : JL UNDAAN KULON Blok - No.19 RT:000 RW:000 Kel.PENELEH Kec.GENTENG Kota/Kab.SURABAYA JAWA TIMUR 00000 NPWP : 01.479.766.6-611.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Biaya Pemeliharaan rutin 1 (satu) unit Elevator di gedung Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya untuk periode bulan Oktober 2019 Rp 545.455 x 1	545.455,00
Harga Jual / Penggantian		545.455,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		545.455,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		54.545,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KAB. JOMBANG, 01 November 2019

ANANG WAHYU SETYAWAN



CV. VENUS JAYA ABADI

ELEVATOR - TRAVELATOR - ESCALATOR - DUMBWAITER
 MAINTENANCE - INSTALLATION - MODERNIZE - REPAIR OVERHAUL


Address : Jl. Raya Patrejo No. 75 KM : 70 Desa Patrejo Sumrobilo Jombang
 Telp/HP : 0822-3380-5999 / 0856-3049-133
 email : setawanjodid9@gmail.com / venusjayabadi646@gmail.com

Project No	: -
Project Name	: 25 MARTA UNDIAN
Spec/System	: 1.6.01
Car No	: 1.6.01
Type Elevator	: Passenger/Service/Bed/.....

Tanggal	: 26-10-2019
Start	:
Finish	:
Service Ke	: 1.6.01
Status	: FM / KS /

No.	Check Point	Kondisi	Periodik	Keterangan
1. MACHINE ROOM				
1.1	Kondisi Ruang Mesin	A. B. C.	2 Mingguan	
1.2	Lampu/Fan/AC	A. B. C.	2 Mingguan	
1.3	T/M Handle	A. B. C.	2 Mingguan	
1.4	MCB/NFB Kontrol Panel	A. B. C.	2 Mingguan	
1.5	Gear	A. B. C.	3.6.9.12	
1.6	Sheave	A. B. C.	1.7	
1.7	Rotary Mesin	A. B. C.	3.6.9.12	
1.7	Traction Machine	A. B. C.	1.7	
1.8	Bearing	A. B. C.	1.7	
1.8	Brake	A. B. C.	2 Mingguan	
1.9	Gear Oil	A. B. C.	2 Mingguan	
1.10	Motor	A. B. C.	2 Mingguan	
1.11	Care Governor	A. B. C.	3.9	
1.12	Kondisi Control Panel	A. B. C.	2 Mingguan	
2. ARD				
2.1	Run	A. B. C.	2 Mingguan	
2.2	Baterai	A. B. C.	2 Mingguan	
3. IN CAR				
3.1	Kondisi Car Wall & Ceiling	A. B. C.	2.5.8.11	
3.2	Gate Switch	A. B. C.	2 Mingguan	
3.3	Open & Close Limit Sensor	A. B. C.	2 Mingguan	
3.4	Safety Edge/Ray/Bearm	A. B. C.	2 Mingguan	
3.5	OPB Buton, OPB SAW & Indikator	A. B. C.	2 Mingguan	
3.6	Interphone	A. B. C.	2 Mingguan	
3.7	Emergency Lamp	A. B. C.	2 Mingguan	
3.8	Kelurusan Sill Hall thdp Sill Car	A. B. C.	2 Mingguan	
4. ON CAR				
4.1	Emergency Exit Switch	A. B. C.	2 Mingguan	
4.2	Car Door Operator	A. B. C.	2 Mingguan	
4.3	Jarak Threshold ke Header	A. B. C.	2 Mingguan	
4.4	Top Car Emcy Stop	A. B. C.	2 Mingguan	
4.5	Sheave	A. B. C.	5.11	

No.	Check Point	Kondisi	Periodik	Keterangan
4. ON CAR				
4.6	Gov Rope & Safety	A. B. C.	2 Mingguan	
4.7	Switch Guide Roller & Shoe	A. B. C.	3.6.9.12	
4.8	Main Rope	A. B. C.	4.10	
4.9	CWT Weight	A. B. C.	6	
4.10	Guide Rail & Bracket	A. B. C.	8	
4.11	Oil Rail	A. B. C.	2 Mingguan	
4.12	CWT Sheave	A. B. C.	5.11	
4.13	Top Limit Switch	A. B. C.	3.6.9.12	
4.14	Hatch Door & Sill	A. B. C.	2 Mingguan	
4.15	Door Interlock Switch	A. B. C.	2 Mingguan	
4.16	Hanger Case	A. B. C.	2.5.8.11	
4.17	T-Cable	A. B. C.	4.10	
4.18	Kondisi Hoistway	A. B. C.	8	
5. HALL PART				
5.1	Hall Buton & Indikator	A. B. C.	2 Mingguan	
5.2	Hatch Doot Key	A. B. C.	3.6.9.10	
6. PIT				
6.1	Pit Switch & Lampu	A. B. C.	2 Mingguan	
6.2	Buffer & Switch	A. B. C.	1.4.7.10	
6.3	Gov. Roppe & Tension Sheave	A. B. C.	4.10	
6.4	Kondisi Pit	A. B. C.	2 Mingguan	
6.5	Down Limit Switch	A. B. C.	1.4.7.10	
6.6	Sheave Bawah Car	A. B. C.	5.11	
6.7	Compen Chain, Rope & Switch	A. B. C.	1.7	
6.8	CWT Run By	A. B. C.	1.7	
6.9	T-Cable Hanger	A. B. C.	3.9	
6.10	Over Load Switch	A. B. C.	2 Mingguan	
7. OPTIONAL				
7.1	FER Switch	A. B. C.	2 Mingguan	
7.2	RMS System/SUPERVISORY	A. B. C.	2 Mingguan	
7.3	Lain-lain	A. B. C.	2 Mingguan	



CV. VENUS JAYA ABADI

1. Petugas Service
 2. Mengetahui Pemilik / Owner
 3. Teknisi Maintenance

Keterangan : Lingkari (O) jika : A : Bagus B : Perlu Perhatian C : Rusak , Harus diperbaiki / Dganti

(Signature)
 (Signature)



CV. VENUS JAYA ABADI

ELEVATOR - TRAVELATOR - ESCALATOR - DUMBWAITER
 MAINTENANCE - INSTALLATION - MODERNIZE - REPAIR OVERHAUL


Address : Jl. Raya Patrejo No. 75 Km : 70 Desa Patrejo Sumobito Jombang
 Telp/HP : 0822-3380-5999 / 0856-3049-133
 email : setlawanipod199@gmail.com / venusjayabadi64@gmail.com

Project No	: -
Project Name	: KSMATA UNDAHAN
Spec/System	:
Car No	: 1801
Type Elevator	: Passenger/Service/Bed/.....

Tanggal	: 06-11-2019
Start	:
Finish	:
Service Ke	: 2
Status	: FM / KS /

No.	Check Point	Kondisi	Periodik	Keterangan
1. MACHINE ROOM				
1.1	Kondisi Ruang Mesin	A. B. C.	2 Mingguan	
1.2	Lampu/Fan/AC	A. B. C.	2 Mingguan	
1.3	T/M Handle	A. B. C.	2 Mingguan	
1.4	MCB/NFB Kontrol Panel	A. B. C.	2 Mingguan	
1.5	Gear	A. B. C.	3.6.9.12	
1.6	Sheave	A. B. C.	1.7	
	Rotary Mesin	A. B. C.	3.6.9.12	
1.7	Traction Machine	A. B. C.	1.7	
1.8	Brake	A. B. C.	2 Mingguan	
1.9	Gear Oil	A. B. C.	2 Mingguan	
1.10	Motor	A. B. C.	2 Mingguan	
1.11	Care Governor	A. B. C.	3.9	
1.12	Kondisi Control Panel	A. B. C.	2 Mingguan	
2. ARD				
2.1	Run	A. B. C.	2 Mingguan	
2.2	Battery	A. B. C.	2 Mingguan	
3. IN CAR				
3.1	Kondisi Car Wall & Ceiling	A. B. C.	2.5.8.11	
3.2	Gate Switch	A. B. C.	2 Mingguan	
3.3	Open & Close Limit Sensor	A. B. C.	2 Mingguan	
3.4	Safety Edge/Ray/Beam	A. B. C.	2 Mingguan	
3.5	OPB Button, OPB SW & Indikator	A. B. C.	2 Mingguan	
3.6	Interphone	A. B. C.	2 Mingguan	
3.7	Emergency Lamp	A. B. C.	2 Mingguan	
3.8	Kelurusan Sill Hall thdp Sill Car	A. B. C.	2 Mingguan	
4. ON CAR				
4.1	Emergency Exit Switch	A. B. C.	2 Mingguan	
4.2	Car Door Operator	A. B. C.	2 Mingguan	
4.3	Jarak Threshold ke Header	A. B. C.	2 Mingguan	
4.4	Top Car Emcy Stop	A. B. C.	2 Mingguan	
4.5	Sheave	A. B. C.	5.11	

No.	Check Point	Kondisi	Periodik	Keterangan
4. ON CAR				
4.6	Gov Rope & Safely	A. B. C.	2 Mingguan	
4.7	Switch Guide Roller & Shoe	A. B. C.	3.6.9.12	
4.8	Main Rope	A. B. C.	4.10	
4.9	CWT Weight	A. B. C.	6	
4.10	Guide Rail & Bracket	A. B. C.	8	
4.11	Oil Rail	A. B. C.	2 Mingguan	
4.12	CWT Sheave	A. B. C.	5.11	
4.13	Top Limit Switch	A. B. C.	3.6.9.12	
4.14	Hatch Door & Sill	A. B. C.	2 Mingguan	
4.15	Door Interlock Switch	A. B. C.	2 Mingguan	
4.16	Hanger Case	A. B. C.	2.5.8.11	
4.17	T-Cable	A. B. C.	4.10	
4.18	Kondisi Hoistway	A. B. C.	8	
5. HALL PART				
5.1	Hall Button & Indikator	A. B. C.	2 Mingguan	
5.2	Hatch Door Key	A. B. C.	3.6.9.10	
6. PIT				
6.1	Pit Switch & Lampu	A. B. C.	2 Mingguan	
6.2	Buffer & Switch	A. B. C.	1.4.7.10	
6.3	Gov. Rope & Tension Sheave	A. B. C.	4.10	
6.4	Kondisi Pit	A. B. C.	2 Mingguan	
6.5	Down Limit Switch	A. B. C.	1.4.7.10	
6.6	Sheave Bawah Car	A. B. C.	5.11	
6.7	Compen Chain, Rope & Switch	A. B. C.	1.7	
6.8	CWT Run By	A. B. C.	1.7	
6.9	T-Cable Hanger	A. B. C.	3.9	
6.10	Over Load Switch	A. B. C.	2 Mingguan	
7. OPTIONAL				
7.1	FER Switch	A. B. C.	2 Mingguan	
7.2	RMS System/SUPERVISORY	A. B. C.	2 Mingguan	
7.3	Lain-lain	A. B. C.	2 Mingguan	



CV. VENUS JAYA ABADI

Teknisi Maintenance

Mengetahui Pemilik / Owner

(Signature of Technician)

(Signature of Owner)

Keterangan : Lingkari (O) jika : A. Bagus B. Perlu Perhatian C. Rusak, Harus diperbaiki / Dganti