



PT. BERJAYA MANDARIN OPTO-MEDIC

Jl. Senen Raya 135, Ruko Atrium Blok C No. 15

Jakarta 10410, Indonesia

Telp. 021 – 3515478, 351 6018 Fax. 021 - 3511606

KWITANSI

No. : 432/VII/BMO/21

Telah terima dari : **PERS PERHIMPUNAN PENDERITA - PENYAKIT MATA**

Jl. Undaan Kulon 19, Peneleh

Genteng Surabaya

Uang Sejumlah : # sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah #

Untuk pembayaran : Blaya Kalibrasi sesuai faktur no : BMO 21/07/1010 (Data Terlampir)

Jakarta, 07 Juli 2021

PT. BERJAYA MANDARIN OPTO-MEDIC
JAKARTA - INDONESIA



Terbilang Rp. = 9.900.000

Pembayaran : Bank Mandiri Cab. Boulevard Kelapa Gadling
AC. 125-0001297407 AN. PT Berjaya Mandarin Opto Medic
atau
Bank BCA Cab. Atrium Senen
AC. 685-0327899 AN. PT. Berjaya Mandarin Opto-Medic

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.006-21.17549310		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT BERJAYA MANDARIN OPTO MEDIC Alamat : JL.SENEN RAYA NO.135 RUKO BLOK C NO.15, SENEN , JAKARTA PUSAT NPWP : 01.935.202.0-023.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PERS PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA Alamat : JL.UNDAAN KULON 19 Blok - No.- RT:000 RW:000 Kel.PENELEH Kec.GENTENG Kota/Kab.SURABAYA JAWA TIMUR 00000 NPWP : 01.479.766.6-611.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	BIAYA KALIBRASI RIGHTON SPEEDY Rp 1.500.000 x 1	1.500.000,00
2	BIAYA KALIBRASI CANON RK-F1 Rp 1.500.000 x 1	1.500.000,00
3	BIAYA KALIBRASI CANON TX-20P Rp 1.500.000 x 1	1.500.000,00
4	BIAYA KALIBRASI RK-F2 Rp 1.500.000 x 1	1.500.000,00
5	BIAYA KALIBRASI CANON RK-5 Rp 1.500.000 x 1	1.500.000,00
6	BIAYA KALIBRASI RK-F2 Rp 1.500.000 x 1	1.500.000,00
Harga Jual / Penggantian		9.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		9.000.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		900.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA PUSAT, 07 Juli 2021



RUSMINTO SE

1010

No Faktur : BMO 21 / 07 / 1010

PT. BERJAYA MANDARIN OPTO-MEDIC

Tanggal : 7 Jul 2021

Jl. Senen Raya 135

Kepada Yth. : PERS PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA - PENYAKIT MATA

Ruko Atrium Blok C No. 15

JL LUNDAAN KULON 19, PENELEH

Jakarta Pusat

GENTENG - SURABAYA

NPWP : 01.935.202.0-023.000

No. NPWP : 01.479.765.6-611.000

No.	Nama Barang	Quantity	Harga	Jumlah
1	BIAYA KALIBRASI RIGHTON SPEEDY SN. 020308	1 unt	1.500.000	1.500.000
2	BIAYA KALIBRASI CANON RK-F1 SN. 101253	1 unt	1.500.000	1.500.000
3	BIAYA KALIBRASI CANON TX-20P SN. 300385	1 unt	1.500.000	1.500.000
4	BIAYA KALIBRASI CANON RK-F2 SN. 300345	1 unt	1.500.000	1.500.000
5	BIAYA KALIBRASI CANON RK-5 SN 300328	1 unt	1.500.000	1.500.000
6	BIAYA KALIBRASI CANON RK-F2 SN. 300850	1 unt	1.500.000	1.500.000
Keterangan : DENNY			Total Sub :	9.000.000
			Diskon 0% :	0
			PPN 10% :	900.000
			Biaya Kirim :	0
			Total :	9.900.000

PT. BERJAYA MANDARIN OPTO-MEDIC
JAKARTA - INDONESIA

FORM KETERANGAN INSTALASI / SERVIS ALAT

Form : 15

No:

3278

Nama Customer : RS. mata undaanTgl : 01-07-2021Alamat : 1/2 undaan Kulon no. 17-19.Contact person : PIKRIHP : 0897-3103-133Kota : Surabaya

Telp : _____

Nama Alat /Mesin : _____

S/N : _____

Tgl / Bln / Th Pembelian : _____

No Faktur : _____

Suplier : ☐ Berjaya MOC☐ Suplier Lain☐ Nama Perusahaan: _____☐ Masih Garansi☐ Non Garansi☐ Lainnya : _____

CATATAN LAIN :

☐ Instalasi/Training alat☐ Selesai☐ Tidak selesai☐ Keterangan lain : _____

KERUSAKAN ALAT		PERBAIKAN ALAT / TINDAKAN	
1.	Kalibrasi RKF 2 canon 1/2. 300345	1.	
2.	Kalibrasi RKF 1/2. 300328	2.	
3.	RKF 2 1/2. 300950	3.	
4.		4.	
5.		5.	

PENGANTIAN SPAREPART

1.		☐ Sparepart lunas
2.		☐ Sparepart sudah faktur / belum lunas
3.		☐ Sparepart belum faktur
4.		Catatan : <u>RKF 2 1/2. 300345 kerato tidak bisa EROR harus ganti filter</u>
5.		

MESIN TELAH DIPERBAIKI / DI INSTALASI

Perbaikan	☐ Baik	☐ Tidak baik	☐ Tidak perlu
Kalibrasi	☐ Baik	☐ Tidak baik	☐ Tidak perlu
Uji Fungsi	☐ Baik	☐ Tidak baik	☐ Lain-lain
Training Operator	☐ Selesai	☐ Tidak selesai	

Catatan Customer

Apakah Customer puas dengan hasil service / instalasi ?

☐ Puas☐ Tidak Puas☐ Keterangan lain : _____

Customer / Penanggung jawab

Teknisi / Trainer / Sales

(Tanda tangan / nama jelas)

RSMATA
UNDAAN

(Tanda tangan / nama jelas / stempel)

Deny

ada penawaran



PT. BERJAYA MANDARIN OPTO-MEDIC

FORM KETERANGAN INSTALASI / SERVIS ALAT

Form : 15

No: 3276

Nama Customer : RS mata undaanTgl : 29-06-2021Alamat : Jl Undaga Kulon 17-19Contact person : PIKAHP : 0897-3103-183Kota : Surabaya Telp : _____

Nama Alat / Mesin : _____

S/N : _____

Tgl / Bln / Th Pembelian : _____

No Faktur : _____

Suplier : ☐ Berjaya MOC☐ Suplier Lain☐ Nama Perusahaan: _____☐ Masih Garansi☐ Non Garansi☐ Lainnya : _____

CATATAN LAIN :

☐ Instalasi/Training alat☐ Selesai☐ Tidak selesai☐ Keterangan lain : _____

KERUSAKAN ALAT		PERBAIKAN ALAT / TINDAKAN	
1.	Kalibrasi Speedy & Righton / n 020308	1.	
2.	Rkt I canon / n 101283	2.	
3.	tx-20 p / n 300385	3.	
4.		4.	
5.		5.	

PENGANTIAN SPAREPART

1.		☐ Sparepart lunas
2.		☐ Sparepart sudah faktur / belum lunas
3.		☐ Sparepart belum faktur
4.	Rkt I Harus Ganti Headboard	Catatan : _____
5.		_____

MESIN TELAH DIPERBAIKI / DI INSTALASI

Perbaikan	☐ Baik	☐ Tidak baik	☐ Tidak perlu
Kalibrasi	☐ Baik	☐ Tidak baik	☐ Tidak perlu
Uji Fungsi	☐ Baik	☐ Tidak baik	☐ Lain-lain
Training Operator	☐ Selesai	☐ Tidak selesai	

Catatan Customer

Apakah Customer puas dengan hasil service / instalasi ?

☐ Puas☐ Tidak Puas☐ Keterangan lain : _____

Customer / Penanggung jawab

Teknisi / Trainer / Sales

(Tanda tangan / nama jelas)



(Tanda tangan / nama jelas / stempel)