



CV. VENUS JAYA ABADI

ELEVATOR – TRAVELATOR – ESCALATOR – DUMBWAITER
MAINTENANCE – INSTALLATION – MODERNIZE – REPAIR OVERHAUL

Address : Jl. Raya Palrejo No. 75 KM : 70 Desa Palrejo Sumobito Jombang

Telp/hp : 0822-3380-5999 / 0856-3049-133

email : setiwandjodi99@gmail.com / Venusjayaabadi646@gmail.com

RECEIPT NO. 025/KW/VJA/II/2025

Received from

Rumah Sakit Mata Undaan

Sudah Terima dari

Jl Undaan Kulon No.19

Surabaya

The Sum of

Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah

Sejumlah

In Payment

Biaya Pemeliharaan berkala 1 (satu) unit Passenger Elevator di gedung Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

Untuk Pembayaran

untuk periode bulan **Januari 2025**

Harga tersebut sudah termasuk PPN 11%

Pembayaran di transfer via Bank BNI cabang Jombang Rek 1320563155 an. CV. VENUS JAYA ABADI

Rp

1.110.000

Jombang, 01 Februari 2025

Note / Catatan :

Payment with cheque / giroe is valid when it's cleared

Pembayaran dengan cek / giro di nyatakan lunas jika sudah cair



(ANANG WAHYU. S)



CV. VENUS JAYA ABADI

ELEVATOR – TRAVELATOR – ESCALATOR – DUMBWAITER
MAINTENANCE – INSTALLATION – MODERNIZE – REPAIR OVERHAUL

Address : Jl. Raya Palrejo No.75 KM : 70 Desa Palrejo Sumobito Jombang /

Telp/hp : 0822-3380-5999 / 0856-3049-133

email : setiawandjodi99@gmail.com / Venusjayaabadi646@gmail.com

INVOICE

Kepada Yth :

Rumah Sakit Mata Undaan

Jl Undaan Kulon No.19

Semarang

Tanggal : 03 Februari 2025

Invoice No. : 025/VJA/II/25

Bagian : Keuangan

Untuk barang - barang / pekerjaan di bawah ini :

1	Biaya Pemeliharaan berkala 1 (satu) unit Passenger Elevator di gedung Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya , untuk periode bulan Januari 2025		Rp	1.000.000
	Total biaya sebesar	Rp		1.000.000
	Biaya PPN 11% sebesar	Rp		110.000
	Total Pembayaran		Rp	1.110.000

Terbilang :

Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah

Jika pembayaran dilakukan dengan Cheque, Giro, Wesel dan sebagainya, maka hutang baru lunas setelah surat - surat berharga tersebut di tunaikan atau diterima baik oleh Bank

Jombang, 03 - 02 - 2025



ANANG WAHYU. S

Direktur

6/25
/3

Faktur Pajak

Nama: VENUS JAYA ABADI
Alamat: DSN PALREJO , KAB. JOMBANG
#076984929060200000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 04002500015179492

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : VENUS JAYA ABADI
Alamat : DSN PALREJO , RT 002, RW 003, PALREJO, SUMOBITO, KAB. JOMBANG, JAWA TIMUR 61483
NPWP : 0769849290602000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA
Alamat : JL UNDAAN KULON NO.19, RT 000, RW 000, PENELEH, GENTENG, KOTA SURABAYA, JAWA
TIMUR 60274 #0014797666611000000000
NPWP : 0014797666611000
NIK : -
Nomor Paspor : -
Identitas Lain : -
Email: keuangan.rsmu@gmail.com

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	Biaya Pemeliharaan rutin 1 (satu) unit Elevator di gedung Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya untuk periode bulan Januari 2025 Rp 1.000.000,00 x 1,00 Bulan Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	1.000.000,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			1.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			916.667,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			110.000,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KAB. JOMBANG, 03 Februari 2025



Ditandatangani secara elektronik
ANANG WAHYU SETYAWAN

(Referensi:)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

2 dari 2



CV. VENUS JAYA ABADI

**ELEVATOR – TRAVELATOR – ESCALATOR – DUMBWAITER
MAINTENANCE – INSTALLATION – MODERNIZE – REPAIR OVERHAUL**


Address: Jl. Raya Palrejo No.75 KM : 70 Desa Palrejo Sumobito Jombang
Address : Jl. Raya Tenggilis 127 Apartemen Metropolis - Tower A (Lantai 3 MFKA319) Surabaya
Telp/Hp : 082 230 559 599 / 082 289 675 999
email : setiawandjodi99@gmail.com / Venusjayaabadi646@gmail.com

Project No	:	
Project Name	:	RS MATA HIDDAH
Spec/System	:	MORAR-11
Car No	:	B-1
Type Elevator	:	Passenger/Service/Bed/.....

Tanggal	:	11 / 01 / 2025
Start	:	
Finish	:	
Service Ke	:	
Status	:	FM / KS /

No.	Check Point	Kondisi	Periodik	Keterangan	
1. MACHINE ROOM					
1.1	Kondisi Ruang Mesin	A. B. C.	2 Minggu		
1.2	Lampu/Fan/AC	A. B. C.	2 Minggu		
1.3	T/M Handle	A. B. C.	2 Minggu		
1.4	MCB/NFB Kontrol Panel	A. B. C.	2 Minggu		
1.5	Gear	A. B. C.	3.6.9.12		
1.6		Sheave	A. B. C.	1.7	
		Rotary Mesin	A. B. C.	3.6.9.12	
1.7	Traction Machine	A. B. C.	1.7		
1.8	Brake	A. B. C.	2 Minggu		
1.9	Gear Oil	A. B. C.	2 Minggu		
1.10	Motor	A. B. C.	2 Minggu		
1.11	Care Governor	A. B. C.	3.9		
1.12	Kondisi Control Panel	A. B. C.	2 Minggu		
2. ARD					
2.1	Run	A. B. C.	2 Minggu		
2.2	Batery	A. B. C.	2 Minggu		
3. IN CAR					
3.1	Kondisi Car Wall & Ceiling	A. B. C.	2.5.8.11		
3.2	Gate Switch	A. B. C.	2 Minggu		
3.3	Open & Close Limit Sensor	A. B. C.	2 Minggu		
3.4	Safety Edge/Ray/Beam	A. B. C.	2 Minggu		
3.5	OPB Button, OPB SW & Indikator	A. B. C.	2 Minggu		
3.6	Interphone	A. B. C.	2 Minggu		
3.7	Emergency Lamp	A. B. C.	2 Minggu		
3.8	Kelurusan Sill Hall thdp Sill Car	A. B. C.	2 Minggu		
4. ON CAR					
4.1	Emergency Exit Switch	A. B. C.	2 Minggu		
4.2	Car Door Operator	A. B. C.	2 Minggu		
4.3	Jarak Threshold ke Header	A. B. C.	2 Minggu		
4.4	Top Car Emcy Stop	A. B. C.	2 Minggu		
4.5	Sheave	A. B. C.	5.11		

No.	Check Point	Kondisi	Periodik	Keterangan
4. ON CAR				
4.6	Gov Rope & Safety	A. B. C.	2 Minggu	
4.7	Switch Guide Roller & Shoe	A. B. C.	3.6.9.12	
4.8	Main Rope	A. B. C.	4.10	
4.9	CWT Weight	A. B. C.	6	
4.10	Guide Rail & Bracket	A. B. C.	8	
4.11	Oil Rail	A. B. C.	2 Minggu	
4.12	CWT Sheave	A. B. C.	5.11	
4.13	Top Limit Switch	A. B. C.	3.6.9.12	
4.14	Hatch Door & Sill	A. B. C.	2 Minggu	
4.15	Door Interlock Switch	A. B. C.	2 Minggu	
4.16	Hanger Case	A. B. C.	2.5.8.11	
4.17	T-Cable	A. B. C.	4.10	
4.18	Kondisi Hoistway	A. B. C.	8	
5. HALL PART				
5.1	Hall Button & Indikator	A. B. C.	2 Minggu	
5.2	Hatch Doot Key	A. B. C.	3.6.9.10	
6. PIT				
6.1	Pit Switch & Lampu	A. B. C.	2 Minggu	
6.2	Buffer & Switch	A. B. C.	1.4.7.10	
6.3	Gov. Roppe & Tension Sheave	A. B. C.	4.10	
6.4	Kondisi Pit	A. B. C.	2 Minggu	
6.5	Down Limit Switch	A. B. C.	1.4.7.10	
6.6	Sheave Bawah Car	A. B. C.	5.11	
6.7	Compen Chain, Rope & Switch	A. B. C.	1.7	
6.8	CWT Run By	A. B. C.	1.7	
6.9	T-Cable Hanger	A. B. C.	3.9	
6.10	Over Load Switch	A. B. C.	2 Minggu	
7. OPTIONAL				
7.1	FER Switch	A. B. C.	2 Minggu	
7.2	RMS System/SUPERVISORY	A. B. C.	2 Minggu	
7.3	Lain-lain	A. B. C.	2 Minggu	



CV. VENUS JAYA ABADI

Petugas Service Teknisi Maintenance Mengetahui
Pemilik / Owner

1. *FAJAR* *J. J. J.* *...*

2. *udin* *...* *...*

3. *...* *...*

Keterangan : Lingkari (O) Jika ; A : Bagus B : Perlu Perhatian C : Rusak , Harus diperbaiki / Diganti