

Surabaya, 21 Juni 2023

Nomor : 016/RSMU/K3L/VI/2023  
Lampiran : 2 lembar  
Perihal : Pengajuan Penggantian Spare Part Mesin Cuci

**Yth. General Manajer Umum dan SDM**  
**di Tempat**

Dengan hormat,

Hasil perawatan berkala mesin cuci laundry (merk Elextrolux) bulan Juni 2023 ini, ditemukan kerusakan spare part pada mesin cuci Elextrolux type W5180H (mesin 1) yaitu selang drum (*hose drum*) sobek sehingga bocoran air berpotensi menimbulkan konsleting pada motor mesin cuci.

Menindaklanjuti temuan kerusakan tersebut, kami bermaksud untuk mengajukan penggantian spare part tersebut di atas. Harga penawaran kami lampirkan dalam pengajuan ini.

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatian yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,  
Manajer Kebersihan, Keamanan dan Kesehatan Lingkungan



Wawan Suprawisma, S.KM

Kepada : **RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**  
JL. Undaan Kulon No.19, Peneleh, Kec. Genteng,  
Kota SBY, Jawa Timur 60274  
Telp. : (031) 5343806  
Fax. :-  
Email :-

No. Ref : SQ-FSS/Sp.L /2306/0240  
Tanggal : 14 Juni 2023

**UP : Bapak Wawan**

Dengan hormat,

Merupakan sebuah kebahagiaan besar bagi kami dapat memenuhi permintaan Bapak akan kebutuhan "**Sparepart Laundry**". Sesuai dengan data-data yang telah kami terima, maka perkenankanlah kami memberikan penawaran dengan harga dan kondisi terbaik sebagai berikut :

No.	Deskripsi Barang	Qty.	Sat.	Harga Satuan <Rp>	Harga Total <Rp>	Status
1	<b>Brand : Electrolux</b> <b>Model : W5130H</b> Hose Drum # P/N : 432-230-601 # SN : 00652 / 0430427	1	pcs	2.189.000	2.189.000	INDENT Est. 4-6 Minggu
➤ Sub Total					Rp 2.189.000	
➤ PPN 11 %					Rp 240.790	
➤ <b>Grand Total</b>					<b>Rp 2.429.790</b>	

Dengan ketentuan :


- Masa penawaran : 2 Minggu
- Franco : Surabaya
- Pembayaran : 100% Tempo 14Hari Setelah Sparepart Terpasang
- Pemasangan : Sudah Termasuk Pemasangan
- Harga : -Sudah Termasuk PPN 11%
- Minimum Order : Rp. 1.100.000,-
- Bank : Mandiri (Cab. Kedoya Permai) , atas nama : Fasco Sanwira, Pt , A/c : 165-00-0099459-1
- Barang yang sudah dipesan tidak dapat dibatalkan. Jika dibatalkan akan di kenakan biaya 50% dari nilai PO
- Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar dengan barang / uang cash dan tidak dapat dikembalikan.
- Stock dan harga tidak mengikat, sewaktu-waktu bisa berubah, harap konfirmasi terlebih dahulu item yang di butuhkan.

Teriring dengan harapan semoga penawaran ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan memenuhi keinginan serta kebutuhan Bapak, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekiranya ada hal - hal yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dimohon jangan segan untuk menghubungi kami.

Hormat kami,


**Kristyanto Vatoni**  
Hp. 0812 4647 715

Mengetahui,


**Memoriani Kaban**  
Hp. 0812-1977-0063

**FASCO SANWIRA, pt.**

Head Office  
 Rukan Taman Meruya Blok M/77, Meruya Ilir - Kembangan Jakarta - 11620  
 Phone : +6221 58538444, Fax : +6221 5873979, Email : info@fascosanwira.com  
 Website : www.fascosanwira.com  
 Branch Surabaya :  
 Jl. Sidoserma No. 53 C Surabaya  
 Phone : +6231 8431108, +6231 8416698  
 Email : sbaya.branch@fascosanwira.com

**LAPORAN SERVICE**

NO .....

Tgl 8 Juni 2023

<b>CUSTOMER :</b> <u>RS Mata Undan</u>  <b>U/P :</b> ..... <b>TELP/ FAX :</b> ..... <b>SESUAI DENGAN KONTRAK PERBAIKAN/ PEMELIHARAAN NO BERSAMA INI KAMI KIRIMKAN TEKNISI UNTUK MEMPERBAIKI</b>	<b>COMPLAIN DITERIMA :</b>		
	TGL :	JAM :	OLEH :
	<input type="checkbox"/> GARANSI <input type="checkbox"/> TIDAK GARANSI		
	<b>TEKNISI YANG MENERJAKAN :</b> 1. <u>Amin</u> 2. .... 3. ....		

NO	NAMA BARANG YANG DIPERBAIKI	KETERANGAN KLAIM/ KERUSAKAN	CATATAN HASIL PERBAIKAN
	Electrolux mesin cuci T10.1 W 5130 N PN : 9867820018 SN : 00652 / 04304127	M T N C	ada part bermasalah

PENGANTIAN SUKU CADANG	JUMLAH	HARGA	
		UNIT	JUMLAH
—	—	—	—

WAKTU PENYELESAIAN :  <08 JAM     <24 JAM     <48 JAM     <72 JAM     >72 JAM

DI ISI OLEH CUSTOMER :		- BIAYA SUKU CADANG ..... Rp. .... - BIAYA SERVICE ..... Rp. .... - ..... Rp. .... - BIAYA PEMERIKSAAN ..... Rp. .... - ..... Rp. ....
WAKTU KERJA :	HASIL KERJA TELAH DICOB DENGAN BAIK OLEH :	
MULAI : <u>12.30</u> SELESAI : <u>17.02</u>	<u>Wawan S.</u>	

CATATAN : Telah kami lakukan cek dan cleaning body mesin, cek filter input air sudah kami bersihkan. Cek drain Valve kondisi bersih. Cek pener barik, motor dan V.belt ok. terdapat kerusakan pada part housing drum kondisi sobek. Sementara sudah kami cek agar mesin bisa operational.

- TOTAL NILAI TAGIHAN Rp. ....		EQUIPMENT DIBAWA KEKANTOR PT. FASCOSANWIRA YA <input type="checkbox"/> TIDAK <input checked="" type="checkbox"/>	TEKNISI YANG MENERJAKAN <u>Amin</u>	MENGETAHUI ADMINISTRATION
- SPK ASLI BERLAKU JUGA SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH. - MOHON PEMBAYARAN ATAS PERBAIKAN DAN REPARASI BARANG ANDA LANGSUNG DISERAHKAN KEPADA TEKNISI KAMI YANG MENERJAKAN.				

Recomendasi: Part: housing drum