

Surabaya, 08 Juni 2023

Nomor : 035 /RSMU/UM/VI/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pelepasan Aset

Yth. **Direktur RS Mata Undaan**
di Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka penataan dan pembersihan gudang di RS Mata Undaan Surabaya, bersama ini kami mengajukan izin pelepasan aset barang yaitu :

No.	Nama Barang	Tahun Pembelian	Kondisi	Nilai Aset
1.	Auto Keratometer (ARK) Canon RK-5, SN. 300328	2005	Tidak Layak	Rp. 0,-
2.	Snellen Chart Proyektor, Takagi CP-14	2008	Normal	Rp. 0,-

Mohon pertimbangan atas pelepasan aset tersebut untuk dihapuskan/ disimpan sebagai *back up*. Adapun laporan alat sesuai pada lampiran ini.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
GM Umum dan SDM, 



Dyan Kartika Sari, S.KM



Nama Alat : Auto Keratometer
 Merk/Model : Canon / RK-5
 Serial Number : 300328
 Tahun Pembelian : ± 2005
 Lokasi : Poli 1
 Fungsi : mengukur refraksi dan kekuatan indeks kornea
 Status : Tidak laik dipakai

Riwayat Alat :

No	Kejadian	Laporan	Perbaikan	Pelaksana	Biaya
1	Mei 2021	Pengukuran sudah tidak optimal	Kalibrasi Oleh Vendor	Teknisi Berjaya Mandarin	Rp 2.000.000
2	September 2021	Printer mulai error	Info dari vendor, spare part dan aksesoris printer sudah discontinue, alat di simpan di gudang dikarenakan tidak mungkin dioperasikan tanpa printer.	Teknisi Berjaya Mandarin	Rp 0
3	Januari 2022	Kegiatan inventarisasi rutin tahunan alat medis. Alat tidak bisa dipakai, printer mati	Dari pihak PSPRS sudah mencari printer alternative untuk mengganti printer yang tertanam di	ElektroMedis	Rp 0

		dan tidak bisa digunakan	alat, tetapi tidak ada yang kompatibel karena alat memakai printer model lama		
--	--	--------------------------	---	--	--



Nama Alat : Snellen Chart Proyektor
 Merk/Model : Takagi/ cp-40
 Tahun Pembelian : ± 2008
 Lokasi : Poli 1
 Fungsi : Memeriksa Fungsi Ketajaman Mata
 Status : Berfungsi normal

Riwayat Alat :

No	Kejadian	Laporan	Perbaikan	Pelaksana	Biaya
1	November 2020	Alat Mati	Pergantian Sparepart (Lampu)	ElektroMedis	Rp 85.000
2	Agustus 2021	Remot (Original) alat rusak	Remot tidak bisa diperbaiki, (Spare part dan Remot sudah discontinue) Snellen chart dapat digunakan dengan remot aftermarket	Refraksionis	Rp 300.000
3	8 Mei 2023	Lampu berkedip, mengecil dan redup	Pergantian sparepart Lampu	ElektroMedis	Rp 200.000