

Surabaya, 4 Maret 2020

Nomor : ~~AP~~/RSMU/GZ/I/2020
Lampiran : 1 lbr
Perihal : Permohonan Penggantian instalasi Air Panas

Yth. **Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan**
RS Mata Undaan
Surabaya


Dengan hormat,

Menindak lanjuti hasil survey lapangan untuk persiapan survey terfokus di Instalasi Gizi, kami ajukan permohonan untuk penggantian Instalasi Air Panas di Ruang Pencucian Instalasi Gizi RS Mata Undaan.

Demikian Permohonan kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Plt. Ka. Instalasi Gizi



Uswatun Chasanah. S.Pd



Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Instalasi Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit

Extension : 100

No. :

FORM PERMINTAAN PERBAIKAN / PEMELIHARAAN KURATIF

Nama / Pelapor : <u>Wanuh ch</u>	Paraf Pemohon <u>Wanuh ch</u>
Unit & No. Extension : <u>0101</u>	
Tanggal / Jam : <u>3 Maret 2020</u> /	

Mohon perbaikan/pengecekan : Perbaikan air panas di ruang showeran tidak panas
suhu 53°C seharusnya 80°C

Teknisi Pelaksana	Mengetahui Instalasi telah selesai dikerjakan
Nama Teknisi : <u>Sudarto</u>	Tanggal / Jam : <u>4 Maret 2020</u>
Tanggal / Jam : <u>09:20</u> / <u>09:00</u>	Ttd & Nama Terang : <u>Wanuh ch</u>
Kesimpulan / Hasil Kerja <u>Pemans air heating water heater yg</u> <u>suhu max 60°C.</u> <u>Disarankan ganti water boiler temp 80°C</u> <u> dgn kapasitas lebih besar</u>	<u>Wanuh ch</u>
*Diisi Oleh Teknisi	

Putih : Unit IPSRS Merah : Unit Ruang / Instansi Kuning : Lampiran untuk pengajuan spare part