



**RS MATA
UNDAAN**

Surabaya, 03 Agustus 2022

Nomor : 024/RSMU/IPSR-S-MEDIS/VIII/2022
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Rekomendasi Alat Rusak

**Yth. GM Umum & SDM Rumah Sakit Mata Undaan
Surabaya**

Dengan hormat,

Berdasarkan informasi dari vendor bahwa part printer dari mesin Auto Ref-Keratometer merk Canon ber type RK-5 dengan SN : 300328, rusak dan tidak bisa dipakai. Diinfokan kembali dari vendor bahwa alat tersebut sudah discontinued per 2012. Info dari vendor bahwa alat tersebut telah berusia lebih dari 15 tahun Dengan pertimbangan kondisi kerusakan, tidak adanya part dan kondisi tampilan alat maka dari kami merekomendasikan alat tersebut untuk di lakukan peremajaan.

Adapun rincian history kerusakan dan foto alat terlampir

Demikian surat permohonan kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Manager Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Sudarto

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya

@ [rs.mataundaan](https://www.instagram.com/rs.mataundaan)

rsmataundaan.co.id

History Alat

Auto Ref-Keratometer merk Canon ber type RK-5 dengan SN : 300328

- Pertengahan tahun 2019, alat dikalibrasi, alat layak dipakai
- Pertengahan tahun 2020, alat dikalibrasi, alat layak dipakai
- Akhir tahun 2020, alat mengalami error pada printer, dan bisa diperbaiki
- Bulan Mei tahun 2021, alat dikalibrasi, alat layak dipakai
- Bulan September alat mengalami error kembali pada printer, alat masih belum bisa diperbaiki
- Bulan November – desember, Kami dari IPS dan dari Teknisi Berjaya mandarin selaku distributor alat tersebut mencari sparepart yang dibutuhkan, namun masih belum ada
- Awal tahun 2022 alat digudangkan sementara di workshop IPS-RS

Dokumentasi Alat

